

Panamá, 3 de marzo de 2016

ACODECO detectó 11 estaciones de combustibles con anomalías en la calibración de surtidores.

Oscar García Cardoze, Administrador de ACODECO, explicó que las verificaciones a las estaciones de combustibles se realizan en cumplimiento del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 51-2005, calibración de surtidores.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) verificó la calibración de surtidores de combustibles líquidos (gasolina, diesel, kerosene, etc) en 41 estaciones de servicio de Panamá Centro y Oeste, encontrando 11 lugares de despacho con distintas anomalías.

Entre las principales anomalías se destacan: (2) surtidores mantenían desajustados en contra del consumidor; (2) inhabilitados debido a que inician el registro de consumo antes de que el líquido fluya y un caso donde el surtidor mantenía el sello del metro roto.

Otras anomalías encontradas fueron: última calibración vencida; calibración no disponible; surtidores sin instrucciones de autoservicio; estaciones que no tenían disponibles las llaves de los surtidores para revisar sellos de los metros; lubricantes sin precios a la vista. Estas verificaciones se realizan para validar el cumplimiento del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 51-2005 de Metrología.

El Administrador de ACODECO, Oscar García Cardoze señaló que la verificación constante permite asegurar y confirmar que los instrumentos de medida satisfacen los requisitos de la legislación nacional. “Los surtidores deben estar físicamente en buenas condiciones, dar lecturas de precio y volumen claramente visibles”, indicó.

Los consumidores pueden hacer denuncias anónimas a través de la línea de atención gratuita 130 o bien por medio de las redes sociales, @acodecoresuelve/ twitter o Acodecoresuelve/ facebook.

N°	ESTACIÓN	PETROLERA	DIRECCIÓN	ANOMALÍA
1	Estación San Isidro	DELTA	San Isidro	- No tenía disponible al última calibración
				- Lubricantes sin precios a la vista
2	Estación Delta N°33	DELTA	Barriada Fuente del Chase, La Chorrera	- No tenían las llaves de los surtidores disponibles
3	Estación Ultra Petroleum	INDEPENDIENTE	Boulevard Costa Verde, Chorrera	- No tenía las instrucciones de autoservicio
4	Estación Delta N°12	DELTA	Burunga, Arraiján	- No tenían las llaves de los surtidores disponibles
5	Estación Hotel san Carlos	TEXACO	San Carlos	- Calibración vencida
				- Surtidor de 95 octanos descalibrado
6	Estación Lili	INDEPENDIENTE	San Carlos	- No tenían las llaves de los surtidores disponibles
7	Estación Delta N°77	DELTA	Vista Alegre, Arraiján	- Sellos del metro rotos
8	Estación Tropifuel, S.A.	TROPIGAS	Nueva Gorgona, Chame	- No tenían las llaves de los surtidores disponibles
9	Estación Orlyn, S.A. N°2	TERPEL	Barrio Balboa, La Chorrera	- No tenían las llaves de los surtidores disponibles
				- Surtidor de Diesel descalibrado
10	Estación Almipetrol, S.A.	PUMA	Entrada de la urbanización la Hacienda, Arraiján	- Se inhabilitaron dos surtidores debido a que inician el registro antes de que fluya el producto
11	Estación Trinidad	TEXACO	Villa Rosario, Capira	- No tenían las llaves de los surtidores disponibles