

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE MARTES 13 DE MAYO

OBJETIVO

- Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 51-2005. Metrología. Verificación y Calibración de Surtidores de Combustible Líquidos.
- Conocer el comportamiento y reincidencia, si existe, de las diferentes petroleras, considerando asimismo el interés de las mismas en el cumplimiento del Reglamento Técnico.
- Orientar a los agentes económicos que por primera vez desarrollan esta actividad.
- Orientar a los consumidores, respecto a cuales son los aspectos que deben exigir al utilizar los servicios de una estación de combustible.

FUNDAMENTO LEGAL

- Ley 45 de 31 de octubre de 2007, artículo 36, numeral 1, referente a las obligaciones del proveedor frente al consumidor.
- Reglamento Técnico DGNTI. COPANIT. 51-2005. Metrología. Verificación y Calibración de Surtidores de Combustible Líquidos.

AREA DE APLICACIÓN

Esta verificación se llevó a cabo en once de las estaciones de combustible ubicadas a lo largo de la Vía Transistmica. Estas aparecen detalladas en el cuadro que adjuntamos.

RESULTADOS

De un total de **11** estaciones de combustible visitadas **8 (72.73%)** cumplieron con todos los aspectos verificados y **3 (27.27%)** resultó con irregularidades.

A continuación detallamos:

1. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE.

Se verificó un total de **42** tanques de almacenamiento de combustible y todos resultaron dentro de los niveles tolerables de agua.

CUADRO N°1 – Resultados del Contenido de Agua en los Tanques de Almacenamiento

Total de Tanques Verificados	CONTENIDO DE AGUA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO			
	CUMPLE		NO CUMPLE	
	TOTAL	%	TOTAL	%
42	42	100	0	0

Pág. Nº2

Informe Verif. de Est. De Combustible

2. SURTIDORES DE COMBUSTIBLE.

En total fueron verificados **252** surtidores de combustible de los cuales **2 (0,79 %)** resultaron con anomalía y **250 (99,21%)** dieron resultados satisfactorios.

Cuadro Nº2 - Resultados de Surtidores de Gasolina.

GASOLINA DE 91 OCTANOS					GASOLINA DE 95 OCTANOS				
Total	B	%	M	%	Total	B	%	M	%
77	77	100	0	0	71	71	100	0	0

Cuadro Nº3 - Resultados de Surtidores de Diesel.

DIESEL LIVIANO					DIESEL MEJORADO				
Total	B	%	M	%	Total	B	%	M	%
25	25	100	0	0	57	55	96,49	2	3,51

3. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.

De las **11** estaciones verificadas **1** no contaba con la ultima calibración disponible en la estación, por lo tanto los aspectos de vigencia y si fueron calibradas a 0 fueron verificados únicamente en **10** estaciones.

Por otro lado en 1 estación se encontró que la ultima calibración estaba fuera de vigencia o vencida. Todos los certificados de calibración se encontraron en 0.

Cuadro Nº 4 – Resultados de la Verificación del Certificado de Calibración.

Total de Estaciones Verificadas	DISPONIBLE				VIGENTE				EN 0			
	Cumple	%	No Cump.	%	Cumple	%	No Cump.	%	Cumple	%	No Cump.	%
11	10	90,91	1	9,09	10	100	0	0	10	100	0	0

4. COINCIDENCIA ENTRE LOS PRECIOS DEL TABLERO Y LOS PRECIOS DE LOS SURTIDORES.

De las **11** estaciones verificadas a una le faltaba un dígito en los precios de una de las caras del tablero de precios.

CUADRO Nº 5 – Resultados de la Verificación de la Coincidencia Entre Los Precios Del Tablero Y Los Precios De Los Surtidores.

Total de Estaciones Verificadas	COINCIDENCIA ENTRE LOS PRECIOS DEL TABLERO Y LOS PRECIOS DE LOS SURTIDORES			
	Cumple	%	No Cumple	%
11	10	90,91	1	9,09

5. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE COMBUSTIBLE Y ESTADO DE LOS LUBRICANTES.

De las **11** estaciones verificadas todas, es decir el 100%, cumplieron con los parámetros de precio y sellos intactos en los aditivos y lubricantes que venden, así como con la identificación correcta del tipo de combustible en los surtidores.