



<p style="text-align: center;">ACODECO Dir. Nal. de Protección al Consumidor Departamento de Metrología</p>	<p style="text-align: center;">INFORME VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE Del 25 de enero al 15 de marzo de 2018</p>	<p style="text-align: center;">Elizabeth Harris – Metrólogo 21 de marzo de 2018 Página 1 de 8</p>
--	---	---

AREA DE APLICACIÓN

Esta verificación se llevó a cabo de manera aleatoria en las estaciones de combustible ubicadas en las áreas de Panamá Metro y Panamá Este.

FUNDAMENTO LEGAL

- Ley 45 de 31 de octubre de 2007, título II, artículo 36, referente a las obligaciones del proveedor frente al consumidor.
- Reglamento Técnico DGNTI. COPANIT. 51-2005. Metrología. Verificación y Calibración de Surtidores de Combustible Líquidos.
- Manual de Procedimientos ACODECO-ME-PR-03. Verificación de Estaciones de Combustible.

OBJETIVO

El objetivo principal de esta verificación fue verificar el cumplimiento de las normativas que sirven de marco legal para el desarrollo de esta actividad, especialmente en las estaciones nuevas.

ASPECTOS EVALUADOS

Se evaluaron los siguientes aspectos:

1. Contenido de agua en los tanques de almacenamiento de combustible
2. Verificación de los surtidores de combustible
3. Precios a la vista del consumidor de los combustibles y lubricantes
4. Denominación de los combustibles en los surtidores
5. Coincidencia en los precio de los combustibles entre el tablero y los surtidores
6. Disponibilidad y vigencia del informe de calibración y si fue hecho a cero
7. Instrucciones de manejo de los surtidores de auto servicio
8. Sellos de los metros de los surtidores
9. Condición de las pantallas de los surtidores
10. Disponibilidad de la estación para la realización de la labor



METODOLOGÍA

- La metodología utilizada en estas verificaciones es la descrita en el Reglamento Técnico DGNT - COPANIT. 51-2005. Metrología. Verificación y Calibración de Surtidores de Combustible Líquido, y en el Manual de Procedimientos ACODECO-ME-PR-03. Verificación de Estaciones de Combustible.

RESULTADOS

Se verificó un total de 83 estaciones de combustible de las cuales 63 (75.90%) cumplieron con todos los aspectos inspeccionados y 20 (24.10%) se encontraron con irregularidades.

Detallamos:

Cuadro Nº 1 – Estaciones Verificadas

ESTACIONES VERIFICADAS				
Total	Cumple	%	No Cumple	%
83	63	75.90	20	24.10

Aspectos Verificados:

Tanques de Almacenamiento de Combustible: Se verificó un total de 256 tanques de almacenamiento de combustible de los cuales todos (100%) resultaron dentro de la tolerancia permitida de agua.

Surtidores de Combustible: Se verificó un total de 1,572 surtidores de combustible de los cuales 1,569 (99.81%) resultaron sin anomalías y 3 (0.19%) resultaron fuera de las tolerancias permitidas (1 en contra del consumidor y 2 a favor)

Detallamos:

Gasolina de 95 Octanos: Se verificaron 533 surtidores y todos resultaron dentro de las tolerancias permitidas (100%).

Gasolina de 91 Octanos: Se verificaron 518 surtidores de los cuales 517 (99.81%) resultaron satisfactorios y 1 (0.19%) resultó fuera de tolerancia en contra del consumidor.

Diesel: Se verificaron 521 surtidores de los cuales 519 (99.62%) resultaron satisfactorios y 2 (0.38%) resultaron fuera de tolerancia, todos a favor del consumidor.



Cuadro N° 2 – Resultados de Tanques de Almacenamiento y Surtidores de Combustible

ASPECTO VERIFICADO	TOTAL	Cumplen		No Cumplen		Surtidores Fuera de Tolerancia	
						A Favor	En Contra
Tanques de Almacenamiento de Combustible	256	256	100%	0	0%	-	-
Surtidores de Combustible	1,572	1,569	99.81%	3	0.19%	1	2
Surtidores de Gasolina de 95 Octanos	533	533	100%	0	0%	-	-
Surtidores de Gasolina de 91 Octanos	518	517	99.81%	1	0.19%	-	1
Surtidores de Diesel	521	519	99.62%	2	0.38%	2	-

Certificados de Calibración: En las 83 estaciones verificadas se detectó lo siguiente:

- Disponible: 82 cumplen (98.80%) y 1 (1.20%) no cumple
- Vigente: De las 82 estaciones en las que se verificó este aspecto 80 estaciones cumplen (97.56%), 2 (2.44%) no cumplen
- En Cero: De las 82 estaciones donde se verificó este aspecto todas cumplen

Identificación del Combustible en el Surtidor: Las 83 estaciones cumplieron con este aspecto.

Coincidencia de Precios Tab/Surt: Este aspecto no pudo ser verificado en una estación debido a que las pantallas de las surtidoras se encontraron tan deterioradas (opacas y rotas) que no se logró visualizar los precios de los surtidores, por consiguiente la coincidencia entre los precios del tablero y los surtidores solo se pudo verificar en 82 de las estaciones verificadas.

De las 82 estaciones donde se verificó este aspecto 80 (97.56%) cumplen y 2 (2.44%) no cumplieron.

Instrucciones de Auto Servicio: Este aspecto fue verificado en 35 estaciones de las cuales 34 (97.14%) cumplieron y 1 (2.86%) no cumplió con este aspecto.

Llave de los Surtidores Disponible: De las 83 estaciones verificadas 75 (90.36%) cumplieron con este aspecto y 8 (9.64%) no cumplieron.

Sellos de los Metros Intactos: Debido a que de las 83 estaciones verificadas 8 no tenían las llaves de las surtidoras para revisar la integridad de los sellos de los metros, este aspecto solo pudo ser verificado en 75 estaciones. De las 75 estaciones hubo 1 en la cual la llave de las surtidoras se partió al momento



de proceder a abrir las surtidoras razón por la cual se registró que si cumplen con el mantener las llaves disponibles más, debido a lo ocurrido, no se pudo verificar los sellos de los metros.

De las 74 estaciones donde se logró verificar este aspecto 73 (98.65%) cumplieron y 1 (1.35%) no cumplió con este aspecto, se encontró el sellos de un metro roto.

Lubricantes con Precio: De las 83 estaciones verificadas 80 vendían lubricantes. De ellas 79 (98.75%) mantienen los precios de los lubricantes a la vista del consumidor y 1 (1.25%) no cumple con este aspecto, además 79 (98.75%) estaciones tenían los lubricantes sellados y en 1 (1.25%) estación se encontraron lubricantes sin sello.

Pantalla de los Surtidores Legibles: De las 83 estaciones verificadas, 77 (92.77%) mantenían las pantallas de los surtidores claras y legibles y 6 (7.23%) estaciones no cumplieron con este aspecto.

Cuadro N° 3 – Resultados de Aspectos Generales Verificados

ASPECTO VERIFICADO	Estaciones Verificadas	CUMPLEN		NO CUMPLEN	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Ultimo Certificado de Calibración Disponible	83	82	98.80%	1	1.20%
Ultimo Certificado de Calibración Vigente	82	80	97.56%	2	2.44%
Ultimo Certificado de Calibración en 0	82	82	100%	-	-
Identificación del Combustible en el Surtidor	83	83	100%	-	-
Coincidencia de Precios Tablero / Surtidor	82	80	97.56%	2	2.44%
Instrucciones de Auto Servicio	35	34	97.14%	1	2.86%
Llave de los Surtidores Disponible	83	75	90.36%	8	9.64%
Sellos de los Metros Intactos	74	73	98.65%	1	1.35%
Lubricantes con Precio	80	79	98.75%	1	1.25%
Lubricantes Sellos	80	79	98.75%	1	1.25%
Pantalla de los Surtidores Legibles	83	77	92.77%	6	7.23%



Incumplimiento por Petrolera

Se verificaron estaciones de combustible de las diferentes petroleras que hay actualmente en el país, Terpel 16 estaciones, Puma 11 estaciones, Texaco 11 estaciones, Delta 39 estaciones, 2 Kateman y 2 independientes. Estos son los incumplimientos encontrados por petrolera:

Cuadro N° 4 - Estadística por Petrolera

INCUMPLIMIENTO	PETROLERA											
	TERPEL		PUMA		TEXACO		DELTA		KATEMAN		IND.	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Estaciones Verificadas	15	1	5	6	9	2	31	8	1	1	1	1
Ultima Calibración Vigente	16	0	9	2	11	0	39	0	1	0	2	0
Ultima Calibración Disponible	16	0	11	0	11	0	39	0	1	1	2	0
Ultima Calibración En Cero (0)	16	0	11	0	11	0	39	0	1	0	2	0
Identificación del Combustible en los Surtidores	16	0	11	0	11	0	39	0	2	0	2	0
Coincidencia de Precios entre Tablero y Surtidores	16	0	9	1	11	0	38	1	2	0	2	0
Instrucciones de Auto Servicio	16	0	10	1	4 (1)	0	1 (2)	0	1	0	1 (4)	0
Disponibilidad de las Llaves de los Surtidores	16	0	10	1	9	2	34	5	2	0	2	0
Estaciones con los Sellos de los Metros Intactos	16	0	9	0	9	0	34	0	2	0	1	1 (5)
Lubricantes con Precio	16	0	11	0	11	0	38	1	0	0	2	0
Lubricantes Sellados	16	0	10	1	11	0	39	0	0	0	2	0
Pantallas de los Surtidores Legibles	15	1	10	1	11	0	35	4	2	0	2	0
Tanques de Almacenamiento	47	0	35	0	32	0	123	0	6	0	7	0
Total de Surtidores Verificados	322	0	210	1	184	0	758	1 (3)	30	0	26	0
Surtidores de Gasolina de 95 Octanos	103	0	68	0	64	0	266	0	10	0	10	0
Surtidores de Gasolina de 91 Octanos	104	0	70	0	60	0	247	0	10	0	10	0
Surtidores de Diesel	115	0	72	1	60	0	245	1	10	0	6	0

C= Cumple NC=No Cumplen

- 1) De las 11 estaciones Texaco verificadas solamente 4 contaban con autoservicio
- 2) De las 39 estaciones Delta verificadas únicamente 1 contaba con autoservicio
- 3) El surtidor que resulto fuera de tolerancia estaba a favor de consumidor
- 4) De las 2 estaciones independientes verificadas solamente 1 ofrece autoservicio
- 5) En la estación Servicentro Nacional se encontró 1 metro con el sello roto



ANTECEDENTES DE RESULTADOS

Cuadro Nº 5 - Estadística de Resultados de las Ultimas Verificación de Combustible Realizadas.

Parámetros	2008	Abril-Mayo 2009	Sep. 2009	Abril-Mayo-Junio 2010	28 y 29 de Abril 2011 (Región Azuero)	Mayo-Junio 2011	Mayo - Junio 2012	Mayo - Junio 2014	Junio 15 - Julio 31 2015	Febrero 15 Marzo 23 2016	Enero 16 - 23 de Febrero 2017	Enero 25 - Marzo 15 2018
Estaciones Verificadas	120	65	65	269	12	50	161	54	102	90	117	83
Surtidores Verificados	1 596	944	1 175	2 698	61	574	2 063	1 032	1,886	1 737	2,211	1,572
Surtidores Fuera de Tolerancia	15	3	4	28	2	4	42	5	6	10	16	3
Tanques de Almacenamiento Verificados	396	216	245	930	39	163	527	190	316	279	370	256
Tanques Fuera de Tolerancia	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0

HALLAZGOS

1. Durante esta verificación se encontró una situación muy particular en la estación Puma El Bosque, debido a que la misma es de autoservicio el operador del sistema debe programar la cantidad de producto que se requiere para realizar la verificación, en este caso son 19 litros, la administradora nos indicó que el sistema no tiene la opción para que la programación se haga por litros sino que deben programar según el consumo, es decir, según la cantidad de dinero que solicite el consumidor, debido a esto ellos multiplicaron los precios de los combustibles por 19 litros y programaron en dinero la cantidad solicitada para llevar a cabo la prueba. Al momento de surtir se observó que la cantidad surtida en litros no correspondía a la cantidad solicitada (19 litros), lo que se observó en el contador del surtidor fue esto:

Producto	Precio por Litro	Cantidad Solicitada en litros	Cantidad Programada en el Sistema en Dinero	Cantidad en Litros Despachada por el Surtidor
Diesel	\$0.719	19	\$13.66	18,992
Gasolina de 95 Octanos	\$0.822	19	\$15.62	18,996



A través de los recibos de caja se corroboró que el operador programo la cantidad en dinero correctamente.

Según los resultados obtenidos todos los surtidores se encontraron dentro de las tolerancias permitidas pero el surtidor no despachó los 19 litros completos, es decir que el consumidor deja de recibir 0,008 litros de diesel y 0,004 litros de gasolina de 95 octanos. Al cuestionar a la administradora sobre esta situación nos dijo que no tenía conocimiento del porqué de esta situación.

- Al igual que años anteriores hubo una gran incidencia en cuanto a surtidores en los cuales la primera prueba resulto por debajo de la tolerancia permitida y al repetir la prueba el resultado era satisfactorio, es decir, dentro de la tolerancia. En la mayoría de estos casos se trata de surtidores que por diversas razones permanecen cerrados lo que provoca que las líneas se llenen de aire y al hacer el primer despacho antes de que salga el líquido sale aire por lo tanto la cantidad despachada no es cónsona con la cantidad registrada en el contador del surtidor, en otras palabras, el consumidor recibe menos producto del pagado. Una vez se hace el primer despacho las líneas se llenan de líquido y el surtidor despacha adecuadamente, el hecho es que en estos casos el primer auto que se despache de un surtidor en esta condición saldrá perjudicado. También cabe la posibilidad de que el metro tenga algún problema.
- Se observó en varias estaciones que a pocos días de haber sido calibradas las surtidoras se obtenían resultados muy cercanos al límite de las tolerancias (± 100 , ± 80 , ± 60)

CONCLUSIÓN

- La situación detectada en la estación Puma El Bosque claramente repercute de manera negativa en los consumidores ya que los mismos no están recibiendo la cantidad de producto correspondiente a la cantidad de dinero que pagan. Es por ello que consideramos sumamente importante que en futuras verificaciones se tome en cuenta la verificación de este aspecto especialmente en las estaciones Puma.
- El Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 51-2005 establece que la calibración de los surtidores debe hacerse cada tres meses como máximo. Durante esta verificación encontramos surtidores que a pocos días de haber sido calibrados reflejaron resultados cercanos al límite de la tolerancia mínima (-60 ml, -80 ml, -100 ml), inclusive hubo casos en los que los surtidores fueron calibrados el día anterior y se encontraron este tipo de resultados. Si bien es cierto que estos resultados están dentro del límite de la tolerancia en nuestra experiencia podemos indicar que antes de que se cumplan los tres meses para que se lleve a cabo la próxima calibración los surtidores pueden descalibrarse ocasionando un perjuicio al consumidor. Además este hecho es un indicador de que la calibración no fue hecha a cero o de que el metro del surtidor tiene algún problema que afecta su buen funcionamiento.



ACODECO
Dir. Nal. de Protección al Consumidor
Departamento de Metrología

INFORME
VERIFICACIÓN DE
ESTACIONES DE COMBUSTIBLE
Del 25 de enero al 15 de marzo de 2018

Elizabeth Harris – Metrologo
22 de marzo de 2018
Página 8 de 8

RECOMENDACIONES

1. Solicitar a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio del Comercio e Industrias, que se reúna el Comité Técnico a fin de revisar el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos. para llevar a cabo las modificaciones que se requieren. Esto debe hacerse a la brevedad posible.
2. En las últimas verificaciones realizadas hemos encontrado nuevos modelos de surtidores con mecanismos diferentes a los conocidos, así como sistemas con nuevas tecnologías por lo que consideramos que es importante reunirnos con las empresas calibradoras que son los idóneos para explicarnos el funcionamiento de estas nuevas tecnologías.
3. Sancionar severamente a las empresas que incurrieron en anomalías.



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Última Calibración						Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor																	
					Vigente			Disponib.			En 0		Surtidor	Coinc.		Coinc.		Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina								Diesel																
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.		Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.															Cump.	No Cump.	Cump.						No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	95 Oct.	91 Oct.	500	
																																																							B	M
TOTALES					80	2	82	1	82	0	83	0	80	2	34	1	75	8	73	1	79	1	79	1	77	6	256	0	533	0	517	1	519	2	1,572	63	20	1	2																	
Enero 25	5477	Minuto Service, S.A. - Suc. N° 3 (1)	Vía Panamericana, Felipillo	Kateman	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	-	3	-	6	0	6	0	6	0	18	-	x	-	-																			
Enero 25	5478	Orlyn, S.A.	Vía Panamericana, Felipillo	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	-	10	-	10	-	10	-	30	x	-	-	-																			
Enero 25	5352	Petróleos Delta - Suc. N° 121 (2)	Vía Tocúmen fte. a Plaza de Villa Lucre	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	-	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-																			
Enero 25	5353	Estación Texaco Inversiones Rivera	Vía Domingo Díaz, San Cristobal	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	-	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-																			
Enero 25	5354	Orlyn, S.A. Suc. N°16	Vía Domingo Díaz, Urb. Juan Díaz	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	-	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-																			
Enero 29	5479	Corp. HPDR, S.A. Puma Super 7 (3)	Llanos de Curundu, Ancón	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	3	-	8	0	8	0	8	0	24	-	x	-	-																			
Enero 29	5480	Petróleos Delta (2)	La Boca, Ave. Julio Linares, Ancón	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	6	0	4	0	3	0	5	0	12	x	-	-	-																			
Feb. 01	5481	Petróleos Delta - Suc. N° 137 (2)	Plaza Monterrico, 24 de Dic., Tocúmen	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-																			
Feb. 01	5482	Estación Kateman (1) (2)	Paso Blanco, Pacora	Kateman	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-																			
Feb. 01	5483	Estación Texaco Pacora (1) (2)	Calle Principal, Pacora	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	4	0	12	-	x	-	-																			
Feb. 01	5355	TGA (Thunder Gas Administration, S.A.) (2)	Urb. San Antonio, Ave. Domingo Díaz	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	12	0	7	0	7	0	26	x	-	-	-																			
Feb. 01	5356	Petróleos Delta, S.A. (Delta)-Suc. N°28 (2)	Vía Domingo Díaz, C/C Tocúmen	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	10	0	10	0	10	0	30	x	-	-	-																			
Feb. 05	5484	Petróleos Delta - Suc. N°123 (2)	Vía Panamericana, Sector Tanara	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-																			



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Última Calibración						Ident. del Combust.		Coinc. Precios Tab./Surt.		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor
					Vigente		Disponib.		En 0		Cump.	No Cump.	Coinc.	No Coinc.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina		Diesel						
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.																					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.					
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M					
Feb. 05	5485	Orlyn, S.A. - Suc. N°57	Vía Panamericana, Pacora, fte. al Idaan	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	5	0	4	0	4	0	6	0	14	x	-	-	-		
Feb. 06	5486	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. N°1 (2)	Calle 4ta. Parque Lefevre	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	4	0	8	0	15	0	8	0	31	-	x	-	-	
Feb. 06	5487	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. N°101 (2)	Vía Ricardo J. Alfaro, fte. a Condado del Rey	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-		
Feb. 06	5488	Petropanamá, Suc. N°2	Vía Ricardo J. Alfaro, urb. La Locería	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	8	0	7	1	8	0	24	-	x	1	-		
Feb. 07	5489	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. 100 (2)	Vía Ricardo J. Alfaro, salida de Cerro Patacón	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-		
Feb. 07	5490	Estaciones Amigas, S.A. - Suc. 2 (2) (4)	Vía Ricardo J. Alfaro salida de Villa de las Fuentes 1	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	-	x	-	-	
Feb. 07	5491	Servicentro Nacional (5)	Ave. Nacional, urb. Cabo Verde	Ind.	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	-	5	0	6	0	6	0	6	0	18	-	x	-	-
Feb. 08	5492	Orlyn, S.A. -Suc. 74	Vía Panamericana, 24 de Dic., Altos deTocúmen	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-		
Feb. 08	5493	Texaco La Siesta	Tocúmen, La Siesta	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-		
Feb. 08	5494	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. N°80 (2)	Tocúmen, al lado del aeropuerto viejo	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-		
Feb. 15	5497	Estación La Pulida (2)	Urb. La Pulida	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	4	0	3	0	13	x	-	-	-		



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Última Calibración						Ident. del Combust.		Coinc. Precios Tab./Surt.		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Medios Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor		
					Vigente		Disponib.		En 0		Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina									Diesel	
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.																					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.						Cump.	No Cump.
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M							
Feb. 15	5496	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. N° 36 (2)	Vía Domingo Díaz	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	10	0	10	0	8	0	28	x	-	-	-				
Feb. 15	5495	Orlyn, S.A. - Suc. N°36	Urb. San Antonio, Calle José Domingo Espinar	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	10	0	10	0	12	0	32	x	-	-	-				
Feb. 19	5357	Super 7/Puma El Bosque (6)	Vía Ricardo J. Alfaro, entrada de El Bosque	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	8	0	9	0	23	-	x	-	-				
Feb. 19	5358	Orlyn, S.A. - Suc. N°14	Vía Ricardo J. Alfaro, fte. a Villa de las Fuentes	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-				
Feb. 21	5359	Orlyn, S.A. - Suc. 107	Vía Fernández de Córdoba, fte. a ULTRACOM	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	12	0	12	0	12	0	36	x	-	-	-				
Feb. 21	5360	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. N°6 (2)	Ave. Simón Bolívar fte. a Concreto, S.A. Y	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	4	0	4	0	14	x	-	-	-				
Feb. 22	5361	Estació Centenal	Vía Centenario	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	8	0	8	0	10	0	26	x	-	-	-				
Feb. 22	5362	Alisco, S.A. - Suc. N°3	Vía Ricardo J. Alfaro, fte. urb. Villa de las Fuentes	Puma	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	-	x	-	-				
Feb. 26	5365	Petróleos Delta, S.A. (Delta) Suc. N° 87 (2)	Vía Tocúmen fte. a Plaza Conquistador	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	3	0	4	0	4	0	4	0	12	-	x	-	-				
Feb. 26	5366	Estación Olímpica (2)	Vía José Agustín Arango, Jardín Olímpico	Ind.	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	8	0	3	0	15	x	-	-	-				
Feb. 26	5367	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. N°26 (2)	Vía Transistmica entrada de Chivo Chivo	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-				



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Última Calibración						Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Medios Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor			
					Vigente			Disponib.			En 0		Surtidor	Tab./Surt.		Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina								Diesel		
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.		Cump.	No Cump.																	Cump.	No Cump.	Cump.						No Cump.	Cump.	No Cump.
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M																												
Feb. 26	5365	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. N° 87 (2)	Vía Tocúmen fte. a Plaza Conquistador	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	x	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	12	-	x	-	-					
Feb. 27	5368	Servicios Liar - Suc. N°1 Universidad (2)	Ave. Manuel Espinoza Batista, detrás de la Universidad Nal.	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	4	0	16	0	8	0	8	0	8	0	32	x	-	-	-						
Feb. 28	5369	Estaciones de Paso, S.A. (Estaciones Texaco Rigel) (2)	Calle Ramón Arias al lado del Rest. Costa Azul-Obarrio)	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	3	0	8	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-						
Feb. 28	5370	Accel Quick Shop - Suc. N° 1	Vía Brazil a un costado del Priece Mart	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-					
Feb. 28	5371	Petroleos Delta, S.A. (Delta) Suc. N° 103 (2)	Urb. Villa Lilla, Vía Pórras	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	3	0	8	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-						
Marzo 01	5374	Administradores El Arenal, S.A. - Suc. N°2 (2)	Avenida B y Plaza 5 de Mayo	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	3	0	14	0	10	0	8	0	8	0	32	x	-	-	-						
Marzo 01	5373	Estaciones Amigas, S.A. (2)	Calle 45, Bella Vista	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	3	0	8	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-						
Marzo 01	5372	Puma Atlas	Ave. Justo Arosemena, Calle 29	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-					
Marzo 01	5501	Administradora Arenal, S.A.-Suc. N°1 (2)	Ave. Nacional, Fte. al Estadio Juan D. Arosemena	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-						
Marzo 01	5502	Combustibles de Primera, S.A.	Ave. De Los Martires	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	4	0	6	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-					
Marzo 01	5503	Servicentro Ancón, S.A. (2)	Ave. Ancón, Santa Ana	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-						
Marzo 05	5526	Orlyn S.A. - Suc. 53	Vía Transistmica, urb. Los Andes	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	4	0	5	0	6	0	6	0	6	0	17	x	-	-	-					



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Última Calibración						Ident. del Combut.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor			
					Vigente			Disponib.			En 0		Surtidor	Tab./Surt.		Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina								Diesel		
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.		Cump.	No Cump.																	Cump.	No Cump.	Cump.						No Cump.	Cump.	No Cump.
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M								
Marzo 05	5527	Petróleos Delta Suc. 147 (2)	Vía Transistmica, urb. Los Andes	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	10	0	8	0	10	0	28	x	-	-	-					
Marzo 05	5528	Omni, S.A. (2)	Vía Boyd Roosevelt (José Domingo Espinar)	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	4	0	5	0	5	0	14	x	-	-	-						
Marzo 05	5498	Estación Delta Balboa (2)	Parque Lefevre, Vía José Agustín Arango, fte. a Cantina Kelvin	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	4	0	8	0	8	0	20	x	-	-	-						
Marzo 05	5499	Petróleos Delta, S.A. (Delta) Suc. N°75 (2) (7)	Vía Cincuentenario a un costado del Super 99 de Balboa	Delta	x	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	x	4	0	6	0	6	0	6	0	18	-	x	-	-						
Marzo 05	5504	Corporación HPDR-Splash (8)	Vía José Agustín Arango, fte. a Plaza Carolina	Puma	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	4	0	12	-	x	-	-				
Marzo 06	5529	Estación Texaco Capella	Urb. Alcalde Díaz, calle Boyd Roosevelt	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-					
Marzo 06	5530	Orlyn, S.A. - Suc. 49	Vía Boyd Roosevelt, Quebrada Ancha	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	6	0	14	x	-	-	-					
Marzo 06	5531	Orlyn, S.A. - Suc. N°6	Vía Boyd Roosevelt, Chilibre	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	5	0	13	x	-	-	-					
Marzo 06	5506	Multiservicio Laury, S.A. - Suc. 5	Vía Simón Bolívar, fte. Cementerio de Pueblo Nuevo	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	-	x	-	-				
Marzo 6	5508 5548	Estaciones Amigas, S.A. - Suc. N° 1 (10)	Ave. Simón Bolívar, fte. a Multibank	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	-	4	0	5	0	4	0	-	x	-	-	-					
Marzo 06	5509	Petróleos Delta, S.A. - Suc. N° 26 (2)	Vía Fernández de Córdoba	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-						



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Última Calibración						Ident. del Combust.		Coinc. Precios Tab./Surt.		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor		
					Vigente		Disponib.		En 0		Cump.	No Cump.	Coinc.	No Coinc.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina									Diesel	
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.																					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.						Cump.	No Cump.
					B	M	B	M	B	M	B	M																													
Marzo 07	5535	Estación Agua Buena	Vía Boyd Roosevelt, al lado del Hotel Oasis	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	5	0	4	0	4	0	6	0	14	x	-	-	-				
Marzo 07	5534	CACH J.N. (2)	Vía Boyd Roosevelt, Chilibre	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	2	0	2	0	10	x	-	-	-				
Marzo 07	5532	Petróleos Delta N°44 (2)	Vía Boyd Roosevelt, San Vicente, Fte. a Fábrica de Papel	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	1	19	-	x	-	1				
Marzo 07	5510	Orlyn, S.A. - Suc.50 (Terpel Monte Oscuro)	Vía Fernández de Córdoba, fte. Jardín El Bosque	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	-	4	0	8	0	8	0	8	0	24	-	x	-	-					
Marzo 07	5511	Mini Tienda Quick Shop - Suc. 5	Ave. La Pulida	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	6	0	14	x	-	-	-				
Marzo 07	5512	Petróleos Delta, S.A. (Delta) - Suc. 3 (2)	Ave. La Pulida	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	4	0	4	0	4	0	4	0	12	-	x	-	-			
Marzo 08	5513	Puma Chanis (9)	Vía Cincuentenario al lado del Super 99	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	8	0	8	0	7	1	24	-	x	-	1				
Marzo 08	5514	Estación Delta Balboa, S.A. - Suc. 1 (2)	Vía Cincuentenario, entrada de Villa Lorena	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	3	0	3	0	2	0	1	0	6	x	-	-	-			
Marzo 08	5515	Alisco, S.A. - Suc. N°1	Vía Cincuentenario, Panamá Viejo (antigua Est. Morelos)	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-				
Marzo 08	5536	Petróleos Delta, S.A. - Suc. 92	Calle 50 antes del edif. Del Banco Ficohsa (2)	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	x	4	0	8	0	8	0	8	0	24	-	x	-	-			
Marzo 08	5537	Orlyn, S.A.	Calle 50 fte. a Novey	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-				



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración						Ident. del Combust.		Coinc. Precios Tab./Surt.		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor		
					Vigente		Disponib.		En 0		Cump.	No Cump.	Coi.	No Coi.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina									Diesel	
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.																					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.						Cump.	No Cump.
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M							
Marzo 08	5538	Grupo 74, S.A. (2)	Calle 50 final fte. a KFC	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	8	0	8	0	10	0	26	x	-	-	-				
Marzo 09	5516	Petróleos Delta, S.A. - Suc. N°31 (2)	Calle 50 y 48 y Ave. Uruguay	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-				
Marzo 09	5517	Petróleos Delta, S.A. (Delta) Suc. N° 102 (2)	Ave. Balboa final fte. al Mercado del Marisco	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-				
Marzo 09	5518	Estación Porlamar (2)	Ave. A, Chorrillo fte. Edif. Penonomé	Ind.	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	2	0	4	0	4	0	0	0	8	x	-	-	-				
Marzo 09	5539	Estación Punta Pacífica, S.A. (2)	Calle Ramón Hurtado - al lado del S/M Kocher, Punta Pacífica	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	6	0	10	0	10	0	10	0	30	x	-	-	-				
Marzo 09	5540	Orlyn, S.A. Suc. N° 7	Calle Principal, Costa del Este fte. a DHL	Terpel	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	8	0	8	0	8	0	24	x	-	-	-				
Marzo 12	5519	Petróleos Delta, S.A. - Suc. N° 58 (2)	Ave. La Paz, El Ingenio, cruce de Villa Cáceres	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	4	0	4	0	6	0	14	x	-	-	-				



VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración						Ident. del Combut.		Coínc. Precios Tab./Surt.		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	Surt. En Contra	Surt. A Favor
					Vigente			Disponib.			En 0		Cump.	No Cump.	Coínc.	No Coínc.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina		Diesel						
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.																			Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.					
					B	M	B	M	B	M	B	M																											
Marzo 12	5520	Alisco, S.A. Suc. N°2	Altos de Betania, Camino Real, fte. al Super 99	Puma	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	3	0	4	0	4	0	4	0	12	x	-	-	-		
Marzo 14	5521	Petróleos Delta, S.A. (Delta) Suc. N°89 (2)	Ave. Fernández de Córdoba	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	12	0	6	0	6	0	24	x	-	-	-		
Marzo 14	5522	Petróleos Delta, S.A. (Delta) Suc. N°99 (2)	Vía España al lado de Constulorios América	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	6	0	6	0	12	0	24	x	-	-	-		
Marzo 14	5523	Estación de Servicio Casobar	Vía Fernández de Córdoba final y Vía España	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-		
Marzo 15	5524	Servicenter Bolívar, S.A./Est. San Isidro (2) (4)	Vía Principal San Isidro	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-	3	0	5	0	5	0	0	0	10	-	x	-	-
Marzo 15	5525	Estación El Chungal (2)	Urb. El Chungal, vía hacia Calzada Larga	Delta	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	4	0	4	0	6	0	14	x	-	-	-		
Marzo 15	5541	Estación Texaco Santa Fé (2)	Vía Boyd Roosevelt, Milla 19, Chilibre	Texaco	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	4	0	6	0	6	0	6	0	18	x	-	-	-		

- (1) No venden lubricantes
- (2) No ofrecen auto servicio
- (3) Las pantallas de los surtidores están tan opacas que impide apreciar el precio de los combustibles
- (4) No tenía las llaves para abrir los surtidores y revisar el sello de los metros
- (5) Un surtidor con el sello del metro roto
- (6) Los surtidores de diesel y gasolina de 95 octanos fueron programados en dinero desde la caseta y las equivalencias en litros no corresponden a 19 litros
- (7) El precio del diesel en el tablero reflejaba 0.71 y en los surtidores 0.713
- (8) La llave de las surtidoras se partió en precensia nuestra por lo que no se pudo revisar los sellos de los metros
- (9) En un anaquel tienen envases vacíos y con producto por la mitad debido a que lo usan como señuelo para los ladrones
- (10) En esta estación al momento de la verificación se partió la llave abre los candados de los tanques de almacenamiento, razón por la cual no se pudo verificar ni el agua en los tanques ni las surtidoras.